



УТВЕРЖДАЮ:

Директор
МАУ ДО СИ № 2 ТМР

Д.С. Плотников

«04» апреля 2023г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры № 62/1-Тмрн
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 62-Тмрн**

п. Винзили

«04» апреля 2023г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Крытый ледовый каток

1.2. Адрес объекта: 625530, Тюменская область, Тюменский район, п. Винзили ул. 60 лет Октября 15б.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 этажа, 4062,4 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да - кв.м

1.4. Год постройки здания 2021г., последнего капитального ремонта -

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего в 2023г капитального -

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 2 Тюменского муниципального района, (МАУ ДО СИ № 2 ТМР)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 625521, Тюменская область, Тюменский район, р. п. Богандинский, ул. Ломоносова, 2Б.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): физическая культура и спорт.

2.2. Виды оказываемых услуг: дополнительное образование детей, проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан, проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий.

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (К, О, С, Г, У): все

2.6. Плановая мощность: (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): 50 ч. (едино разовая пропускная способность).

2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) пригородные автобусы № 192,292,392,492 до Винзилинской автостанции;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 400 м

3.2.2 время движения (пешком): 5-7 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная; нет): нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет): нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (=)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории МГН	ДУ
	<i>в том числе:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В	-	1-4
2	Вход (входы) в здание	ДП-В	1	5-8
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К, Г, У); ДУ (О, С)	2,15,14,8,37	9,12-14,17,18,22,23,32,50,53,33,44,54,28-31,59-61
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В	4,40,41,17,26,3,19,7	45,49,27,54-57,16,21,51
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (С, Г, У); ДУ (К, О)	13,21,21г,21е	35-43,46-48,20,53
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В	-	11,15-18,19,20,5422-27,34,52,58,16,1,6,7,9,10,35,37,46,

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Общее состояние доступности объекта оценено: доступное полностью для инвалидов категории Г, У (ДП-И (Г, У)), доступное условно для инвалидов категории К, О, С (ДУ (К, О, С)).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (виды работ) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	-
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт; индивидуальное техническое решение (с использованием ТСР)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт; индивидуальное техническое решение (с использованием ТСР)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; организационные мероприятия; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: текущего в 2023г
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: реализация запланированных мероприятий позволит получить полную доступность зон для инвалидов категорий К, О, С, Г, У (ДП-И (К, О, С, Г, У)), при условии если сотрудники отвечающие за оказание ситуационной помощи прошли обучение.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование с общественной организацией инвалидов;

4.4.1. согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать) не требуется.

4.4.3. разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественной организацией инвалидов: Тюменская областная организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»

4.4.6. другое: все работы по адаптации объекта необходимо выполнять в соответствии с СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения, ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования, ГОСТ Р 52131-2019 Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования, ГОСТ Р 51261-2022 Устройства опорные стационарные для маломобильных групп населения. Типы и общие технические требования.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: ИС «Доступная среда»
https://gis.72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi/#68.344326,57.961423/7/
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | | | |
|--|----|----------|----|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на | <u>2</u> | л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на | <u>2</u> | л. |
| 3. Путей движения в здании | на | <u>2</u> | л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на | <u>2</u> | л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на | <u>2</u> | л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на | <u>2</u> | л. |

Результаты фотофиксации на объекте: есть на 7 л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ: да на 1 л.
Экспликация к поэтажному плану строения: да на 1 л.
Выписка из ЕГРН на здание (копия): да на 4 л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту): нет

Руководитель рабочей группы:

Заместитель директора по общим вопросам АУ
СОН ТО «Областной центр реабилитации
инвалидов»

С.В. Заболотников 

Члены рабочей группы:

Заведующий службой по организации
межведомственного взаимодействия и оказания
комплексной реабилитационной и
абилитационной помощи АУ СОН ТО
«Областной центр реабилитации инвалидов»

С.В. Биленко 

Главный специалист службы по организации
межведомственного взаимодействия и оказания
комплексной реабилитационной и
абилитационной помощи АУ СОН ТО
«Областной центр реабилитации инвалидов»

А.В. Ушаков 

В том числе:

Представитель Тюменской областной
организации Общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийского
ордена Трудового Красного Знамени общества
слепых»

А.А. Алиев 

Представитель организации, расположенной на
объекте: Заведующий спортивным сооружением С.А. Колпациков _____

I. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		Есть/нет	№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1	-		-	Не требуются
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		2,4	-		-	Не требуются
1.3	Лестница (наружная)	нет			-		-	
1.4	Пандус (наружный)	нет			-		-	
1.5	Автостоянка и парковка	есть		3	-		-	Не требуются

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Территории прилегающей к зданию (участку)	ДП-В		1-4	Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН не требуются

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное полностью для всех категорий инвалидов (ДП-В).

I. Результаты обследования:

2.Входа (входов) в здание

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		Есть/нет	№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет			-		-	
2.2	Пандус (наружный)	нет			-		-	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		5	-		-	Не требуются
2.4	Дверь (входная)	есть		6	-		-	Не требуются
2.5	Тамбур	есть	1	7,8	-		-	Не требуются

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Вход (входы) в здание	ДП-В	1	5-8	Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН не требуются

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное полностью для всех категорий инвалидов (ДП-В).

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта		
		Есть/нет	№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор, вестибюль	есть	2,15,14,8,37	9,12-14,17,18,22,23,32,50,53	Отсутствует информация на арочном металлодетекторе для людей со стимуляторами сердечной деятельности	все	Установить информацию на арочном металлодетекторе для людей со стимуляторами сердечной деятельности (пример-«проход с кардиостимуляторами запрещен»)	Текущий ремонт
3.2	Лестница	нет			-		-	
3.3	Пандус	нет			-		-	
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			-		-	
3.5	Дверь	есть		33,44	-		-	Не требуются

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	28-31,59-61	Отсутствует контрастное выделение дверного полотна по отношению к фону стены; отсутствуют противоскользящие краевые полосы на наружной лестнице; отсутствуют поручни со второй стороны на наружном пандусе	все	Контрастное выделение дверного полотна эвакуационного выхода по отношению к фону стены (фото № 59); на проступи краевых ступеней наружной лестницы эвакуационного выхода установить контрастные противоскользящие полосы; установить поручни на наружном эвакуационном пандусе со второй стороны на высоте 0,9м и 0,7м от уровня пола на ширину не менее 1,2м (согласно – п. 9.3.4. СП 1.13130.2020)	Текущий ремонт; техническое решение (с использованием ТСП)
-----	--	------	-------------	--	-----	--	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Пути движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К, Г, У); ДУ (О, С)	2,15,14,8,37	9,12-14,17,18, 22,23,32,50,53, 33,44,54, 28-31, 59-61	Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в текущий ремонт и индивидуальное решение с ТСП

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное частично для категории инвалидов К, Г и У (ДЧ-И (К, Г, У)), доступное условно для инвалидов категории О, С (ДУ (О, С)). Реализация запланированных мероприятий позволит получить полную доступность зоны для всех категорий инвалидов (ДП-В).

І. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант І

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта		
		Есть/нет	№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	4,40, 41	45,49	-		-	Не требуются
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	17,26	27, 54-57	-		-	Не требуются
4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть	3,19,7	16,21, 51	-		-	Не требуются
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			-		-	
4.5	Кабина Индивидуального обслуживания	нет			-		-	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В	4,40,41,17,26, 3,19,7	45,49, 27,54-57, 16,21,51	Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН не требуются

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное полностью для всех категорий инвалидов К, О, С, Г, У (ДП-И (К, О, С, Г, У)).

**I. Результаты обследования:
5.Санитарно-гигиенических помещений**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		Есть/нет	№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	21г,13	40-43,46-48	<p>Туалетная комната в раздевалке: отсутствует поручень со второй стороны рядом с унитазом.</p> <p>Туалетная комната: отсутствует поручень со второй стороны рядом с унитазом.</p>	К, О	Установить поручни в туалетных комнатах согласно требованиям ГОСТ Р 51261-2017.	Текущий ремонт техническое решение (с использованием ТСР)
5.2	Душевая/ванная комната	есть	21е	37-39	-		-	Не требуются
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	21	20,35,36,53	-		-	Не требуются

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (С, Г, У); ДУ (К, О)	13,21,21г,21е	35-43,46-48,20,53	Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в текущий ремонт и индивидуальное решение с ТСР

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное полностью для категории инвалидов С, Г, У (ДП-И (С, Г, У)), доступное условно для инвалидов категории К, О (ДУ (К, О)). Реализация запланированных мероприятий позволит получить полную доступность зоны для всех категорий инвалидов (ДП-В).

**I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		Есть/ нет	№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	11Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		11,15,18,19,20,22,24,26,34,52,58	Отсутствует информация на арочном металлодетекторе	все	Установить информацию на арочном металлодетекторе	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	есть		16,25	-		-	Не требуются
6.3	Тактильные средства	есть		1,6,7,9,10,16,17,23,27,35,37,46,54	-		-	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Тактильно-напольные указатели на объекте установлены не по требованиям ГОСТ Р 52875-2018		В случае отслоения от пола тактильно-напольных указателей в целях предотвращения травматизма произвести демонтаж указателя и установить его согласно требованиям ГОСТ Р 52875-2018	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-В		11,15-18,19,20,22-27,34, 52,58,16, 1,6,7,9,10,35, 37,46,54	Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в текущий ремонт

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное частично для всех категорий инвалидов К, О, С, Г и У (ДЧ-В (К, О, С, Г, У)). Реализация запланированных мероприятий позволит получить полную доступность зоны для всех категорий инвалидов (ДП-В).