

**ФОТООТЧЕТ от 04 апреля 2023г.  
ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ЗДАНИЯ  
МАУ ДО СШ № 2 ТМР**

**Тюменская область, Тюменский район, п. Винзили ул. 60 лет Октября 15б.**



*Фото №1*



*Фото №2*



*Фото №3*



*Фото №4*



*Фото №5*



*Фото №6*



*Фото №7*



*Фото №8*



**Фото №9**



**Фото №10**



**Фото №11**



**Фото №12**



**Фото №13**



**Фото №14**



**Фото №15**



**Фото №16**



**Фото №17**



**Фото №18**



*Фото №19*



*Фото №20*



*Фото №21*



*Фото №22*



*Фото №23*



*Фото №24*



*Фото №25*



*Фото №26*



*Фото №27*



*Фото №28*



*Фото №29*



*Фото №30*



*Фото №31*



*Фото №32*



*Фото №33*



*Фото №34*



*Фото №35*



*Фото №36*



*Фото №37*



*Фото №38*



*Фото №39*



*Фото №41*



*Фото №43*



*Фото №45*



*Фото №47*



*Фото №40*



*Фото №42*



*Фото №44*



*Фото №46*



*Фото №48*



*Фото №49*



*Фото №50*



*Фото №51*



*Фото №52*




*Фото №53*




*Фото №54*



*Фото №55*



*Фото №56*



*Фото №57*



*Фото №58*



*Фото №59*



*Фото №61*



*Фото №60*