



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры № 64/1-Тмнрн
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 64-Тмнрн

п. Богандинский

«04» апреля 2023г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Тренажерный зал для силовых видов спорта

1.2. Адрес объекта: Тюменская область, Тюменский район, р. п. Богандинский ул. Юбилейная, 3А

1.3. Сведения о размещении объекта:

- часть здания на 1 этаже, 268 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет кв.м

1.4. Год постройки здания 2007г., последнего капитального ремонта -

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего в 2023г. капитального -

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 2 Тюменского муниципального района, (МАУ ДО СШ № 2 ТМР)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 625504, Тюменская область, Тюменский район, р. п. Богандинский, ул. Ломоносова 2Б.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): физическая культура и спорт

2.2. Виды оказываемых услуг: дополнительное образование детей, проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан, проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все

возрастные категории

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (К, О, С, Г, У): все

2.6. Плановая мощность: (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): 15 ч.

2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) пригородные автобусы № 103,104,108,108к,194,304,404 до Автовокзала Богандинский;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 150 м

3.2.2 время движения (пешком): 3-5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная; нет): нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет): нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (=)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории МГН	ДУ
	<i>в том числе:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В	-	1
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У); ДУ (О, С); ВНД (К)	-	2,3,7
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У); ДУ (С); ВНД (К)	-	4-6,8,25
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (К, О, У); ДЧ-И (С); ДУ (Г)	-	9,19-23
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У); ДУ (О, С); ВНД (К)	-	10-18
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, У); ДУ (С, Г)	-	3,14,20,24,25

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Общее состояние доступности объекта оценено: доступное полностью для инвалидов категории У (ДП-И (У)), доступное условно для инвалидов категории О, С, Г (ДУ (О, С, Г)) и временно недоступно для инвалидов категории К (ВНД (К)).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (виды работ) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт; оказание ситуационной помощи; индивидуальное техническое решение (с использованием ТСР)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт; индивидуальное техническое решение (с использованием ТСР)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт; капитальный ремонт; индивидуальное техническое решение (с использованием ТСР)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Текущий ремонт; индивидуальное техническое решение (с использованием ТСР)

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; организационные мероприятия; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: текущего в 2023г.
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: реализация запланированных мероприятий позволит получить полную доступность зон для инвалидов категорий О, Г, У (ДП-И (О, Г, У)), доступное частично для категории инвалидов С (ДЧ-И (С)) и доступное условно для категории инвалидов К (ДУ (К)) при условии если сотрудники отвечающие за оказание ситуационной помощи прошли обучение.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование с общественной организацией инвалидов;

4.4.1. согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественной организацией инвалидов: Тюменская областная организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»

4.4.6. другое: все работы по адаптации объекта необходимо выполнять в соответствии с СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения, ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования, ГОСТ Р 52131-2019 Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования, ГОСТ Р 51261-2022 Устройства опорные стационарные для маломобильных групп населения. Типы и общие технические требования.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: ИС «Доступная среда»
https://gis.72to.ru/orbimap/public_map/geoportal72/osi/#68.344326,57.961423/7/
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | | | |
|--|----|----------|----|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на | <u>2</u> | л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на | <u>2</u> | л. |
| 3. Путей движения в здании | на | <u>2</u> | л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на | <u>2</u> | л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на | <u>3</u> | л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на | <u>2</u> | л. |

Результаты фотофиксации на объекте: есть на 3 л.

Выписка из ЕГРН на помещение (копия): да на 4 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту): нет

Руководитель рабочей группы:

Заместитель директора по общим вопросам АУ
СОН ТО «Областной центр реабилитации
инвалидов»

С.В. Заболотников 

Члены рабочей группы:

Заведующий службой по организации
межведомственного взаимодействия и оказания
комплексной реабилитационной и
абилитационной помощи АУ СОН ТО
«Областной центр реабилитации инвалидов»

С.В. Биленко 

Главный специалист службы по организации
межведомственного взаимодействия и оказания
комплексной реабилитационной и
абилитационной помощи АУ СОН ТО
«Областной центр реабилитации инвалидов»

А.В. Ушаков 

В том числе:

Представитель Тюменской областной
организации Общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийского ордена
Трудового Красного Знамени общества слепых»

А.А. Алиев 

Представитель организации, расположенной на
объекте: Заместитель директора

Р.В. Урванцев 

I. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		Есть/нет	№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет			-		-	
1.2	Путь (пути) движения на территории	нет			-		-	
1.3	Лестница (наружная)	нет			-		-	
1.4	Пандус (наружный)	нет			-		-	
1.5	Автостоянка и парковка	есть		1	-		-	Не требуются

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Территории прилегающей к зданию (участку)	ДП-В	-	1	Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН не требуется

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное полностью для всех категорий инвалидов (ДП-В).

**I. Результаты обследования:
2.Входа (входов) в здание**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		Есть/нет	№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет			-		-	
2.2	Пандус (наружный)	нет			-		-	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		2,3	Отсутствует кнопка вызова сотрудника учреждения; перепад высот между входной площадкой и входной дверью	все	Установить кнопку вызова сотрудника учреждения на высоту от 0,85м до 1,1м от уровня земли и обозначить соответствующей пиктограммой; устранить перепад высот между входной площадкой и входной дверью	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть		3	-		-	Не требуются
2.5	Тамбур	есть		7	-		-	Не требуются

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У); ДУ (О, С); ВНД (К)	-	2,3,7	Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в текущий ремонт

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное частично для категории инвалидов Г и У (ДЧ-И (Г, У)), доступное условно для инвалидов категории О, С (ДУ (О, С)) и временно недоступное для инвалидов категории К (ВНД (К)). Реализация запланированных мероприятий позволит получить полную доступность зоны для инвалидов категорий О, Г, У (ДП-И (О, Г, У)), доступное частично для категории инвалидов С (ДЧ-И (С)) и доступное условно для категории инвалидов К (ДУ (К)).

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)

№ п/п	Наименование Функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		Есть/нет	№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор	есть		8	Отсутствуют информационные указатели; отсутствует информационное табло типа «бегущая строка», терминалы/киоски	все	Установить информационные указатели; установить информационное табло типа «бегущая строка» в коридоре или информационные терминалы/киоски	Текущий ремонт
3.2	Лестница	есть		5	-		-	Не требуются
3.3	Пандус	есть		4,6	-		-	Не требуются
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			-		-	
3.5	Дверь	нет			-		-	

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	25	Отсутствует контрастное выделение дверных ручек по отношению к фону дверного полотна; большой перепад высот	К, О, С	Контрастное выделение дверных ручек двери эвакуационного выхода по отношению к фону дверного полотна; для преодоления перепада высот на эвакуационном выходе инвалидом использовать колясочником инвентарный пандус	Текущий ремонт; ситуационная помощь; техническое решение (с использованием ТСП)
-----	--	------	----	---	---------	---	---

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Пути движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У); ДУ (С); ВНД (К)	-	4-6,8,25	Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в капитальный и текущий ремонт и индивидуальное решение с ТСП

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное частично для категории инвалидов О, Г и У (ДЧ-И (О, Г, У)), доступное условно для инвалидов категории С (ДУ (С)) и временно недоступное для инвалидов категории К (ВНД (К)). Реализация запланированных мероприятий позволит получить полную доступность зоны для инвалидов категорий О, Г, У (ДП-И (О, Г, У)), доступное частично для категории инвалидов С (ДЧ-И (С)) и доступное условно для категории инвалидов К (ДУ (К)).

I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		Есть/нет	№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет			-		-	
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		19-23	-		-	Не требуются
4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть		9	Пост охраны: отсутствует портативная индукционная система усиления звука	Г	Оборудовать пост охраны портативной индукционной системой усиления звука (например, индукционная петля «Альфа А3») для общения со слабослышащими	Текущий ремонт; техническое решение (с использованием ТСР)
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			-		-	
4.5	Кабина Индивидуального обслуживания	нет			-		-	

На предмет целесообразности установки индукционных приборов на объекте для МГН необходимо обратиться во Всероссийское общество глухих.

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (К, О, У); ДЧ-И (С); ДУ (Г)	-	9,19-23	Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в текущий ремонт и индивидуальное решение с ТСР

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное полностью для инвалидов категории К, О, У (ДП-И (К, О, У)), доступное частично для инвалидов категории С (ДЧ-И (С)) доступное условно для инвалидов категории Г (ДУ (Г)). Реализация запланированных мероприятий позволит получить полную доступность зоны для инвалидов категорий К, О, Г, У (ДП-И (К, О, Г, У)).

**I. Результаты обследования:
5.Санитарно-гигиенических помещений**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		Есть/нет	№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		12,13	Информация о помещении не продублирована рельефно-графической табличкой; отсутствует контрастное выделение дверных ручек по отношению к фону дверного полотна; узкий дверной проем; габариты туалетной кабины не удовлетворяют требованиям; отсутствует тревожная кнопка вызова сотрудника учреждения; отсутствует держатель для костылей, трости и других личных вещей; отсутствует поручни рядом с раковиной и унитазом	все	Продублировать информацию туалет рельефно-графической табличкой; контрастное выделение дверных ручек туалетной комнаты по отношению к фону дверного полотна; установить тревожную кнопку вызова сотрудника учреждения в туалетной комнате на высоте 0,85-1,1м от уровня пола и обозначить рельефно-графической табличкой; установить держатель для костылей, трости и других личных вещей; установить поручни рядом с раковиной и унитазом по требованиям ГОСТ Р 51261-2017	Текущий ремонт; техническое решение (с использованием ТСП)

							Расширение дверного проема в туалетной комнате до требуемой ширины 0,9м; довести габариты туалетной кабины до требуемых параметров (Г, Ш), (2,2;1,65) и предусмотреть сбоку от унитаза пространство шириной не менее 0,8м для размещения кресла-коляски	Капитальный ремонт
5.2	Душевая комната	есть		15-18	Узкий дверной проем; отсутствует держатель для костылей, трости и других личных вещей; отсутствует противоскользящий коврик; отсутствует настенный поручень; отсутствует переносное или стационарное сиденье	все	Установить держатель для костылей, трости и других личных вещей; оборудовать душевую противоскользящим ковриком; установить настенный горизонтальный поручень в душевой комнате; оборудовать душевую переносным или стационарным сидением, высотой не более 0,5м	Текущий ремонт; техническое решение (с использованием ТСР)
							Расширение дверного проема в душевой комнате до требуемой ширины 0,9м	Капитальный ремонт
5.3	Бытовая комната (гардеробная; раздевалка)	есть		10,11, 14,16	Высокое расположение крючков на напольной вешалке	К	Установить часть крючков на напольной вешалке на высоту не более 1,3м от уровня пола	Текущий ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У); ДУ (О, С); ВНД (К)	-	10-18	Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в капитальный ремонт, текущий ремонт и индивидуальное решение с ТСР

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное частично для категории инвалидов Г, У (ДЧ-И (Г, У)), доступное условно для инвалидов категории О, С (ДУ (О, С)) и временно не доступное для инвалидов категории К (ВНД (К)). Реализация запланированных мероприятий позволит получить полную доступность зоны для инвалидов категорий К, О, Г, У (ДП-И (К, О, Г, У)), доступное частично для категории инвалидов С (ДЧ-И (С)).

**I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		Есть/ нет	№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		3, 14, 20, 24, 25	В неполном объеме установлены информационные указатели; отсутствует информационное табло типа «бегущая строка», терминалы/киоски	все	Установить информационные указатели на объекте; установить электронно-информационное табло по типу «бегущая строка» или терминалы/киоски на объекте	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	есть		25	Отсутствие индукционных систем усиления звука на объекте	Г	Установить на объекте портативную индукционную систему усиления звука	Текущий ремонт; техническое решение (с использованием ТСР)
6.3	Тактильные средства	есть		3	Отсутствие рельефно-графических средств информации на объекте	С	Обустройство объекта тактильными средствами информации	Текущий ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К, О, У); ДУ (С, Г)	-	3,14,20,24,25	Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в текущий ремонт и индивидуальное решение с ТСР

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное частично для инвалидов категории К, О и У (ДЧ-И (К, О, У)) и доступное условно для инвалидов категории С, Г (ДУ (С, Г)). Реализация запланированных мероприятий позволит получить полную доступность зоны для инвалидов категорий К, О, Г, У (ДП-И (К, О, Г, У)), доступное частично для категории инвалидов С (ДЧ-И (С)).